

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ WYKONANIE INSTALACJI W OPARCIU O INFRASTRUKTURĘ ŚWIATŁOWODOWĄ SYSTEMU KOMUNIKACJI INTERKOMOWEJ DEDYKOWANEJ DO OBSŁUGI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA.**

Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity) unieważnił przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, z powodu, że ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. ProfiAudio IP, ul. Żagańska 1 budynek ABB, 04-713 Warszawa (cena 596 550,00 zł),
2. M. Ostrowski Sp.j., al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław (cena 943 656,00 zł),
3. Audio Plus Sp. z o.o., ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki (cena 822 870,00 zł).

Oferty ww. Wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z powodu, iż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odrzucił następujące oferty:

**1. ProfiAudio IP:**

Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu

**punkt 1 Jednostka centralna**

Wykonawca zaoferował jednostkę centralną składającą się z dwóch urządzeń Merging Horus i Beatrice STYX, niniejsze urządzenia nie spełniają wymagań Zamawiającego w następujących zakresach:

- jednostka centralna wyposażona w redundantną kartę zarządzającą oraz redundantne zasilanie;

- co najmniej 8 portów GPIO,
- możliwość wymiany kart wejściowo-wyjściowych oraz zasilaczy w trybie hot-swapp,

Jednocześnie na podstawie przedłożonych kart katalogowych stwierdzono że niniejsze urządzenia stanowiąc wspólny zestaw nie spełniają wymogów zawartych w OPZ. Urządzenie Merging Horus nie jest produkowane przez firmę GlenSound. Wymóg niniejszy został zawarty w SIWZ - strona 4 *Jednostka centralna systemu interkomowego i wszystkie panele abonenckie muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić spójną całość.*

### **punkt 2 Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 1 (pulpit inspicjenta)**

Wykonawca nie dostarczył karty katalogowej do niniejszego urządzenia. Zamawiający na podstawie strony www producenta stwierdził iż rzeczony panel nie występuje w aktualnej ofercie.

### **punkt 3 Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

- *wyświetlacz LCD.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów komunikacji.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału, nasłuch danego kanału.*

Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji, a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ.

### **punkt 4 Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

- *wyświetlacz LCD.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. Brak niniejszej cechy jest znacznym upośledzeniem funkcjonalności całego systemu gdyż ogranicza możliwość korzystania z urządzeń w warunkach typowych dla sceny to jest półmroku i ograniczonej widoczności.

- *możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów komunikacji.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału, nasłuch danego kanału.*

Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji, a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *wyposażony w interfejs GPIO.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez interfejsu GPIO - to znaczy nie umożliwiającego realizacji niniejszej funkcji. Weryfikacja została dokonana na podstawie przedłożonej karty katalogowej i potwierdzona za pomocą strony internetowej producenta.

#### **punkt 5 Przewodowy pulpit interkomowy naścienny**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

- *wyświetlacz LCD.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ. Brak niniejszej cechy jest znacznym upośledzeniem funkcjonalności całego systemu gdyż ogranicza możliwość korzystania z urządzeń w warunkach typowych dla sceny to jest półmroku i ograniczonej widoczności.

- *możliwość przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla każdego z 12 kanałów komunikacji.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez żadnych wyświetlaczy dla poszczególnych przycisków komunikacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *każdy z przycisków komunikacji interkomowej realizujący co najmniej 2 funkcje: mówienie do danego kanału, nasłuch danego kanału.*

Wykonawca zaoferował pulpit nie umożliwiający realizowanie funkcji nasłuchu danej relacji a wyłącznie mówienie do danej destynacji - co jest niezgodne z OPZ.

- *wyposażony w interfejs GPIO.*

Wykonawca zaoferował pulpit bez interfejsu GPIO - to znaczy nie umożliwiającego realizacji niniejszej funkcji. Weryfikacja została dokonana na podstawie przedłożonej karty katalogowej i potwierdzona za pomocą strony internetowej producenta.

#### **punkt 6 Zestaw głośnikowy 100V**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

Wykonawca zaoferował aktywny zestaw głośnikowy co jest niezgodne z OPZ - wymagane było zaoferowanie głośnika mogącego pracować w technologii 100V w jakiej zrealizowana jest instalacja rozgłoszeniowa Teatru.

#### **punkt 7 Procesor wielozadaniowy**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

Jako procesor Wykonawca zaoferował zestaw składający się z dwóch urządzeń Merging Horus i Beatrice STYX. Analiza kart katalogowych i weryfikacja na stronach producentów nie potwierdziła występowania w niniejszych urządzeniach następujących funkcji:

*Wyposażona w filtry EQ, procesory dynamiki oraz linie opóźniające co jest niezgodne z OPZ.*

#### **punkt 9 Mikrofon nasłuchu akcji sceny**

Wykonawca nie załączył żadnej karty katalogowej, którą można byłoby uznać za dokument potwierdzający minimalne oczekiwane parametry niniejszego urządzenia. Ponadto w opisie instalacji Wykonawca nie wymienia żadnej nazwy i/lub symbolu, który można byłoby zinterpretować jako mikrofon o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

#### **punkt 10 Interfejs połączeniowy sieci Optocore**

Wykonawca zaoferował interfejs umożliwiający podłączenie się do portów MADi konsoliet co nie jest zgodne z OPZ. Zamawiający wymagał:

- interfejs służący do połączenia sieci audio Optocore - będącej na wyposażeniu Zamawiającego - z zastosowanym systemem interkomowym.

Urządzenie Merging Horus zaferowane przez Wykonawcę nie jest wyposażone w interfejs Optocore co jest niezgodne z OPZ. Ponadto Zamawiający wymagał by interfejs był *Wyposażony w interfejs RS-485 oraz USB Redundantne zasilanie* - Na podstawie przedłożonej karty katalogowej można jednoznacznie stwierdzić iż niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w interfejs RS-485, USB oraz nie ma możliwości redundantnego zasilania co w jednoznaczny sposób jest niezgodne z OPZ.

Zamawiający zweryfikował na podstawie przedstawionych kart katalogowych parametry podlegające ocenie merytorycznej w kryterium funkcjonalność technologiczna i stwierdził co następuje:

#### Punkt 1

Brak potwierdzenie istnienia funkcjonalności za pomocą karty katalogowej.

*Oferta otrzyma 10 punktów, jeżeli pulpity będą miały funkcję redukcji echa akustycznego (AEC)* na podstawie karty katalogowej stwierdzono brak niniejszej funkcjonalności.

#### Punkt 2

*Oferta otrzyma 5 punktów, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością przesłania do niego dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej* na podstawie karty katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności.

#### Punkt 3

*Oferta otrzyma 5 punktów, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością przesłania dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej* na podstawie karty katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności.

#### Punkt 4

*Oferta otrzyma 2 punkty, jeżeli urządzenie będzie wyposażone w niezależny kanał wzmacniacza mocy minimum 4 W do podłączenia zewnętrznego głośnika z możliwością przesłania dowolnego sygnału będącego w sieci interkomowej* na podstawie karty katalogowej stwierdzono brak funkcjonalności.

#### Punkt 5

*Oferta otrzyma 8 punkty, jeżeli urządzenie będzie posiadało wbudowany wejście GPI sterowane stykiem bezpotencjałowym.*

Na podstawie karty katalogowej stwierdzono wystąpienie funkcjonalności.

Wykonawca zaznaczył w ofercie, że oferowany sprzęt posiada wszystkie ww. funkcjonalności. W związku z powyższym dokonano weryfikacji oświadczenia Wykonawcy dotyczącego wystąpienia funkcjonalności technicznej. Oświadczenie w ofercie będące podstawą oceny ofert nie odzwierciedla stanu faktycznego i treści oferty. Wykonawca podał w formularzu oferty parametry niezgodne z prawdą.

## **2. M. Ostrowski Sp.j.:**

Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu.

### **punkt 1 Jednostka centralna**

Zamawiający wymagał *Co najmniej 10 portów GPIO*. Wykonawca w wykazie oferowanego sprzętu umieścił informację *Co najmniej 8 portów GPIO*.

### **punkt 3 Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

### **punkt 4 Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

### **punkt 5 Przewodowy pulpit interkomowy naścienny**

Zamawiający stwierdził niezgodność z OPZ dla następujących wymagań:

- *co najmniej 12 programowalnych dźwigienkowych przycisków do komunikacji interkomowej.*

Wykonawca zaoferował pulpit wyposażony w przyciski wciskane - co jest niezgodne z OPZ oraz interesem Zamawiającego, dla którego niniejsza funkcjonalność jest krytyczna.

## **3. Audio Plus Sp. z o.o.:**

Załącznik 10 - wzór wykazu oferowanego sprzętu

### **punkt 1 Jednostka centralna**

Zamawiający wymagał *Co najmniej 10 portów GPIO*. Wykonawca w wykazie oferowanego sprzętu umieścił informację *Co najmniej 8 portów GPIO*.

### **punkt 3 Przewodowy pulpit interkomowy rackowy typ 2**

Wykonawca dokonał błędnego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia (zweryfikowano na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty katalogowej inaczej oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność urządzenia z karty katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność między modelem oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne oznaczenie urządzeń).

### **punkt 4 Przewodowy pulpit interkomowy wolnostojący**

Wykonawca dokonał omyłkowego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia (zweryfikowano na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty katalogowej inaczej oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność urządzenia z karty katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność między modelem oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne oznaczenie urządzeń).

### **punkt 5 Przewodowy pulpit interkomowy naścienny**

Wykonawca dokonał omyłkowego wpisu symbolu nieistniejącego urządzenia (zweryfikowano na podstawie strony internetowej producenta). Na podstawie karty katalogowej inaczej oznaczonego urządzenia dołączonej do oferty, stwierdzono zgodność urządzenia z karty katalogowej z wymogami OPZ. Niemniej jednak istnieje rozbieżność między modelem oferowanego urządzenia, a kartą katalogową dołączoną do oferty (inne oznaczenie urządzeń).

**Ponadto Zamawiający informuje, że dwie spośród trzech ofert przekroczyły kwotę, którą Zamawiający był w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 783 773,84 zł brutto.**